

# 现场基本情况记录表

## 1 企业概况

项目名称: 鄂东鄂陵县世纪红加油站安全现状评价报告

项目类型: 危化品经营 企业性质: 个人独资

投资金额: \_\_\_\_\_ 法定代表人: 刘开丽

地理位置: 鄂东 县 文井 镇 清湾街 村 \_\_\_\_\_ 小组。

筹建或建成投产时间 2006年6月23日

生产经营类型: 汽车加油站

生产能力或设计规模: 三级站

生产经营的主要产品及物料: 0#柴油 92#汽油 . 95#汽油

证照或核准情况: 营业执照, 危险化学品经营许可证, 成品油批  
准证书, 安全标准化证书

每年最大生产时间 365 天, 每天工作 21 班(8小时)。

人员编制: 管理人员 2 人, 生产人员 4 人。

专职安全员 1 人, 兼职安全员 0 人。

## 2 地理位置及交通

项目所在地距 鄂东县 城市约 10 公里, 位于(要求细化到小地名或社区) 文井镇清湾街。

地理坐标: \_\_\_\_\_

交通: 鄂川路相连

交通位置示意图



注：为便于分析周边区域的情况、项目周边交通关系，手工绘出较小范围内的交通位置示意图，同时要求标出相对距离。

### 3 自然地理

地形地貌：是否提供了相关资料？（是□、否☑）是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是□、否☑）。

区域地势东面低，其余三面高

气象条件：是否提供了相关资料？（是□、否☑）是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是□、否☑）。

南亚热带季风气候，存在雨季和旱季，雨季多雷暴和大风

3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录(是□、否)。

(1) 地层

(2) 构造

(3) 地质特征

3.2 水文地质条件 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录(是□、否)。

(1) 孔隙水赋存: \_\_\_\_\_

(2) 岩溶水赋存: \_\_\_\_\_

(3) 地表水体: 无

(4) 水文条件类型: \_\_\_\_\_

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录(是□、否)。

(1) 工程地质岩组: \_\_\_\_\_

(2) 边坡稳定性分析: 稳定

(3) 工程地质条件类型: \_\_\_\_\_

3.4 环境地质条件 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录(是□、否)。

(1) 调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况: 无

(2) 不良地质作用: 无

(3) 对环境污染情况: 有双层油箱 油气回收, 隔油池

(4) 历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况: 无

(5) 其它重要的民用或工业建筑的情况: 乙

(6) 环境地质条件类型: 简单


4 周边环境:

周边环境示意图



注: 要尽量标出距离及相邻关系

5. 生产区域平面布置情况: \_\_\_\_\_




6. 仓储区域平面布置情况: \_\_\_\_\_

---

---

---

---







施工工地

景川路

出口

入口

景东野生动物  
驯养繁殖合作社



猪舍

民居

架空电缆线

架空电力线



16m

20m

9.3m

6.4m

10m

18m

18m

20.1m

18.5m

12m

25m

施工工地

### 10. 设备设施一览表

序号	名称	规格型号	数量	
	0#双层储罐	50m³	1	
	92#双层储罐	20m³	1	
	85#双层储罐	20m³	1	
	双枪加油枪		1	
	回枪加油机		1	
	潜油泵		3	

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的请另附。



11. 供电

项目用电为 文井镇 380V/220V 供给，配电室设置在 站房内，变压器设置情况 无。变压后，电压为 380/220V V 供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况（或排土场）情况

① 有油气回收

② 有隔油池

13. 供排水情况：是否提供了相关资料？（是□、否□）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否□）。

加油站设置了环保水沟，在加油站站房东南设置了油水分离器

## 14. 安全生产管理

### (1) 安全管理组织机构

设安全员1人

### (2) 从业人员安全教育及持证情况

### 从业人员基本情况调查表

序号	姓名	职务	学历	岗位工作时间	安全培训机构	证号
1	刘开丽	主要负责人			晋中	532724196301100028
2	陆东来	安全员				350725198707063510
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。

(3) 安全管理制度建设情况（责任制、管理制度、操作规程等）：

制度齐全

(4) 安全生产资金提取及使用情况：

有提取使用记录

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况：

防静电工作服、口罩

(6) 安全警示标志设置情况：

齐全

(7) 事故应急救援预案情况：2020年8月编制了生产安全事故应急预案，已在莱东县应急管理局备案，备案编号：530813〔2020〕13号，备案日期：2020年8月21日。

(8) 记录、档案、台帐建设情况：

齐全

(9) 保险情况：购买有团体意外险

15. 收集的其他文本资料清单

序号	名 称	数 量	备 注
	营业执照		
	危险化学品经营许可证		
	成品油零售经营许可证		
	安全生产标准化证书		
	主要负责人和安全员安全考核合格证		
	防雷检测报告		
	应急预案评审报告		

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。

以上现场记录情况，真实反应委托方项目实际现状，其收集、摘录的资料、数据属本委托单位提供，且真实有效。

特此确认

委托方:



负责人: 朱明强

年 月 日

# 昭通市鼎安科技有限公司

## 安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 景东彝族自治县世纪加油站 项目类型: 危化

法定代表人(负责人) 李刘开丽 联系电话: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

### 现场发现的问题及建议:

(1) 灭火器未定期检查

(2) 加油机上未配置灭火器

(3) 油罐区北面、西面的围墙高度不足 2.2m

(4) 油罐区沙池约 1.2m<sup>3</sup>, 不足 2m<sup>3</sup>

(5) 加油区水面环保沟严重破损



委托方负责人: 李刘开丽

现场检查人员: 李斌 张心

昭通市鼎安科技有限公司

年 月 日

注: 本建议书一式三份, 请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认, 本检查建议书将报送安全生产监督管理局。

