

## 一 现场基本情况记录表

### 1 企业概况

项目名称：澜沧县黑河加油站安全现状评价报告

项目类型：危化品经营 企业性质：个人独资企业

投资金额：                     法定代表人：刘斌

地理位置：澜沧县 县思澜路 镇 133公里村 +270米处 小组。

筹建或建成投产时间 2013年1月14日

生产经营类型：汽车加油站

生产能力或设计规模：二级站

生产经营的主要产品及物料：0#柴油 92#汽油、95#汽油

证照或核准情况：营业执照、危险化学品经营许可证

成品油批准证书、安全标准化证书

每年最大生产时间 365 天，每天工作 1 班(8小时)。

人员编制：管理人员 2 人、生产人员 10 人。

专职安全员 1 人，兼职安全员 0 人。

### 2 地理位置及交通

项目所在地距 澜沧县 城市约 10 km 公里，位于(要求细化到小地名或社区) 思澜路 133公里 +270米处。

地理坐标：E: 100. 118° , N: 22. 642°

交通：思澜路连接

交通位置示意图



### 3 自然地理

地形地貌：是否提供了相关资料？（是□、否☑）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否☑）。

区域地势东面低，其余三面高

气象条件：是否提供了相关资料？（是□、否☑）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否☑）。

南亚热带季风气候，存在雨季和旱季，雨季多雷暴和大风

3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否)。

(1) 地层

(2) 构造

(3) 地质特征

3.2 水文地质条件 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否)。

(1) 孔隙水赋存: \_\_\_\_\_

(2) 岩溶水赋存: \_\_\_\_\_

(3) 地表水体: 无 北面和西面约20m处为黑河河道

(4) 水文条件类型: \_\_\_\_\_

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否)。

(1) 工程地质岩组: \_\_\_\_\_

(2) 边坡稳定性分析: 稳定

(3) 工程地质条件类型: \_\_\_\_\_

3.4 环境地质条件 是否提供了相关资料? (是□、否) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□、否)。

(1) 调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况: 无

(2) 不良地质作用: 无

(3) 对环境污染情况: 有油气回收, 有双层油罐, 隔油池

(4) 历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况: 无

(5) 其它重要的民用或工业建筑的情况: 无

(6) 环境地质条件类型: 简单

4 周边环境:

---

---

---

周边环境示意图



注: 要尽量标出距离及相邻关系

6. 仓储区域平面布置情况:

---


---


---

---

---

仓储区域平面布置草图







11. 供电

项目用电为 黑河街变电站 供给，配电室设置在 原独立房屋内，变压器设置情况 无。变压后，电压为 380/220 V 供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况（或排土场）情况

~~① 有油油池~~ ① 有油气回收  
② 有隔油池

13. 供排水情况：是否提供了相关资料？（是□、否□）是否有现场踏勘后或收集的补充记录（是□、否□）。

加油站设置了环保沟，在雨前绿化带内设置了油水分离装置。



#### 14. 安全生产管理

##### (1) 安全管理组织机构

设安全员 1 人

##### (2) 从业人员安全教育及持证情况

#### 从业人员基本情况调查表

序号	姓名	职务	学历	岗位工作时间	安全培训机构	证号
1	刘斌	法人				380122198404140516
2	马晓航	安全员				450322197409211075
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。

(3) 安全管理制度建设情况 (责任制、管理制度、操作规程等) :

制度齐全

(4) 安全生产资金提取及使用情况:

有提取使用记录

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况:

防静电工作服 口罩

(6) 安全警示标志设置情况:

齐全

(7) 事故应急救援预案情况: 于2020年9月编制了生产安全事故应急预案

并在湘陵县应急管理局备案, 备案编号: 2020-530229-WH04号

备案日期: 2020年9月10日

(8) 记录、档案、台帐建设情况:

齐全

(9) 保险情况: 购买了工伤保险



# 昭通市鼎安科技有限公司

## 安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 澜沧县黑河加油站 项目类型: 危化

法定代表人(负责人) 刘斌 联系电话: 15178021000 日期: \_\_\_\_\_

### 现场发现的问题及建议:

1. 加油区未见加油操作规程
2. 卸油区无车用静电接地桩, 车用接地夹故障
3. 发电机加油箱下方未设置沙盘
4. 人孔操作井内工艺管道无标识、标志
5. 加油站未设置紧急切断系统

委托方负责人:



刘斌

现场检查人员:

李廷达 张如兴

昭通市鼎安科技有限公司

年 月 日

注: 本建议书一式三份, 请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认, 本检查建议书将报送安全生产监督管理局。