

景洪市河清石油加油站

1. 现场勘察人员: 陆朝春, 向荣新,
2. 95#单枪加油机, 92#双枪加油机,
0#双枪加油机,
3. 加油罩棚钢结构, 加油机台,
4. 有3个油罐, 柴油罐 $50m^3$, 汽油罐 $50m^3$,
5. 安全设施运行正常
6. 设有汽油加油油气回收, 配油气回收
罐。

7. 现场问题: 整改

- ① 油罐操作井管道法兰静电接地不完善,
- ② 加油机(92#)一支油枪未设控制按钮。

地点:

向荣新

陆朝春

陪同:

普恩程