

昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）：弥勒市鼎弘矿业有限责任公司 项目类型：验收评价

法定代表人（负责人）王超超 联系电话：15752551280 日期：2022.7.20

现场发现的问题及建议：

1. 破碎站入料口车档高度不够，未形成反坡，建议企业增加车档高度并在入料口形成反坡；2. 破碎站人行过道安全护栏间距过大，建议矿山在破碎站人行过道安全护栏上加装安全防护网；3. 配电室无防止小动物进入的设施，建议矿山配电室增加防止小动物从门窗进入的设施；4. 配电室绝缘胶垫铺设不到位，未铺满整个配电室地面，建议矿山在配电室地面铺满绝缘胶垫；5. 应急物资仓库应急物资储备过少，建议矿山增加应急物资的储备；6. 堆料场北面和东面边坡有滚石伤人风险，建议矿山在~~北东~~在边坡底部设置土档，防止人员及车辆靠近边坡底部；7. 矿山无开采边界围栏及禁采区安全警示标志，建议矿山补充开采边界围栏及禁采区安全警示标志。

委托方负责人



现场检查人员：

昭通市鼎安科技有限公司

年 月 日