

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命_____同志，担任黔东南侗族侗寨自治县平加油站现状项目组长。

二、授权范围

- 1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。
- 2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。
- 3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。
- 4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2022年 月 日



昭通市鼎安科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 昆信德森系统有限公司 项目类型: 安全现状评价

法定代表人(负责人) 刘远 联系电话: (未填) 日期: 2022年11月7日

现场发现的问题及建议:

小油罐人孔操作井内无管道流向标识

委托方负责人:

现场检查人员:

昆明信德森系统有限公司

昭通市鼎安科技有限公司

日期:

2022年11月7日

注: 本建议书一式三份, 请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认, 本检查建议书将报送安全生产监督管理局。



(2) 基本情况记录表

1 企业概况

项目名称: 景东傣族彝族自治县永平加油站

项目类型: 现状 企业性质: 个人独资

投资金额: 1 法定代表人: 刘远

住所: 云南省普洱市景东彝族自治县永平镇

筹建或建成投产时间 2006.12.19.

生产经营类型: 加油站

生产能力或设计规模: 二级站

生产经营的主要产品、物料 92#汽油 95#汽油 柴油

证照或核准情况: 营业执照 危险化学品经营许可证

成品油零售经营批准证书

每年最大生产时间 365 天, 每天工作 3 班 (8 小时)。人员编制: 管理人员 2 人、生产人员 4 人。专职安全员 1 人, 兼职安全员 0 人。


2 地理位置及交通

项目所在地距 景东 城市约 45 公里, 位于 (要求细化到小地名或社区)

地理坐标: 1

交通: 西面为威永公路(永平至威远镇). 北面约30m处为S323省道





3 自然地理

地形地貌：是否提供了相关资料？（是□、否□）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否□）。周边地势平坦，原地低于路面道路，加油站为同坡土建设，与道路存在约1~2m高差。

气象条件：是否提供了相关资料？（是□、否□）是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否□）。平均气温 13.2~20℃。

3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料？（是□、否□）是否有现场踏勘后或收



集的补充记录(是口、否口)。

(1)地层

(2)构造

(3)地质特征

3.2 水文地质条件是否提供了相关资料?(是口、否口) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录(是口、否口)。

(1)孔隙水赋存:

(2)岩溶水赋存:

(3)地表水体: 现场查看时无见河流, 区域内较小

(4)水文条件类型: 简单

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料?(是口、否口) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录(是口、否口)。

(1)工程地质岩组:

(2)边坡稳定性分析: 为填土建设, 设有挡土墙, 现场未见开裂塌陷

(3)工程地质条件类型: 无

3.4 环境地质条件是否提供了相关资料?(是口、否口) 是否有现场踏勘后或收集的补充记录(是口、否口)。

(1)调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况: 无

(2)不良地质作用: 无

(3)对环境污染情况: 无


(4)历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况: 无

(5)其它重要的民用或工业建筑的情况: 无




(6) 环境地质条件类型: 简单

4 周边环境:




5. 生产区域平面布置情况:



6. 仓储区域平面布置情况:

通用图例



此图仅供参考，不作为法律依据。如有变更，恕不另行通知。




10. 设备设施一览表

中共 11

序号	名称	规格型号	数量	
1	汽油储罐	30m ³	2	92#
2	汽油储罐	30m ³	1	95#
3	柴油储罐	50m ³	2	0#
4	加油机	双拍	8	
5	加油机	信用	1	
6	液位变送器	台	1	
7	监控	个	18	
8	柴油发电机	39kW	1	

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的请另附。



11. 供电

项目用电为 三相负荷, 当地电网供电 供给, 配电室设置在 站房内, 变压器设置情况 无。变压后, 电压为 380/220 V 供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况 (或排土场) 情况

1. 设汽油油桶回收
2. 设隔油池.

13. 供排水情况: 是否提供了相关资料? (是□, 否□) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录 (是□, 否□) .

市政供水

14. 安全生产管理

(1) 安全管理组织机构

安全管理小组，任命安全员

(2) 从业人员安全教育及持证情况

已持证上岗

从业人员基本情况调查表

序号	姓名	职务	学历	岗位工作时间 有效期	安全培训机构	证号 发证机关
1	刘建	主要负责人		2025.7.17	晋江市应急管理局	晋江市应急管理局
2	郑开成	安全员		2023.11		晋江市应急管理局
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。



(3) 安全管理制度建设情况 (责任制、管理制度、操作规程等):

已建立安全管理制度、基本齐全

(4) 安全生产资金提取及使用情况: 已按要求提取

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况: 已按中石化要求发放

(6) 安全警示标志设置情况: 基本齐全

(7) 事故应急救援预案情况: 已编制预案并备案, 已抽取演练记录

(8) 记录、档案、台帐建设情况: 基本齐全

(9) 购买保险情况: 已购买工作保险



15. 收集的其他文本资料清单

序号	名称	数量	备注
1	营业执照	1	} 扫描件
2	成品油零售经营批准证书	1	
3	安全标准化证书	1	
4	危险化学品经营许可证	1	
5	安全协议	1	
6	保险证明	1	
7	应急预案报告	1	
8	安全培训记录	1	
9	事故调查报告	1	

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。

以上现场记录情况，真实反应委托方项目实际现状，其收集、摘录的资料、数据属本委托单位提供，且真实有效。

特此确认

委托方:

负责人:

2022年11月7日