

# 项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》、《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

## 一、任命

现任命\_\_\_\_\_同志，担任景台勸班李二加油站项目组长。

## 二、授权范围

- 1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置、任务安排、资金使用、设备使用及管理权。
- 2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。
- 3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。
- 4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

此任命

2022年11月25日



# 昭通市鼎安科技有限公司

## 安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目(单位): 景东班李二加油站 项目类型: 安全现状评价

法定代表人(负责人): 李光富 联系电话: 18287511111 日期: 2022年11月7日

现场发现的问题及建议: 对发现的问题提出整改建议

1. 法人无身份证。
2. 储罐及四面围墙上空有一通气管,距储罐约3m。
3. 油罐通气管视镜损坏,通气管阀门锈蚀无法转动。
4. 油罐操作井内管线无标识。
5. 配电箱前未设绝缘垫。
6. 加油站未设置紧急切断系统。

委托方负责人: \_\_\_\_\_ 现场检查人员: \_\_\_\_\_ 日期: \_\_\_\_\_

昭通市鼎安科技有限公司

2022年11月7日

注: 本建议书一式三份, 请委托方对以上提出的问题及建议认真核实后签字确认, 本检查建议书将报送安全生产监督管理局。



(8) 基本情况记录表

1 企业概况

项目名称: 景会勤班李二加油站

项目类型: 现状户位 企业性质: 个人独资

投资金额: 1 法定代表人: 李光富

住所: 普洱市景会县勤班乡勤班村

筹建或建成投产时间 2013.11.28

生产经营类型: 加油站

生产能力或设计规模: 三级站

生产经营的主要产品、物料 92# 93# 柴油 润滑油

证照或核准情况: 营业执照 成品油零售经营批准证书

危险化学品经营许可证

每年最大生产时间 365 天, 每天工作 2 班 (8 小时)。人员编制: 管理人员 2 人、生产人员 2 人。专职安全员 1 人, 兼职安全员 0 人。

2 地理位置及交通


项目所在地距 景会县 城市约 107 公里, 位于 (要求细化到小地名或社区) 景会县勤班乡勤班村 为乡镇所在地。

地理坐标: \_\_\_\_\_

交通: 东面为 S227 省道



交通位置示意图



### 3 自然地理

地形地貌： 是否提供了相关资料？（是□、否） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否）。 周边地势平坦，无山墩。

气象条件： 是否提供了相关资料？（是□、否） 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录（是□、否）。 属于亚热带气候 年平均气温 20℃

3.1 项目地层、构造简况 是否提供了相关资料？（是□、否） 是否有现场踏勘后或收



集的的补充记录(是□、否□)。

(1)地层

(2)构造

(3)地质特征

3.2 水文地质条件是否提供了相关资料?(是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录(是□、否□)。

(1)孔隙水赋存:

(2)岩溶水赋存:

(3)地表水体: 现场拉直时表水, 周边50m范围内表河流。

(4)水文条件类型: 简单

3.3 工程地质简况: 是否提供了相关资料?(是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录(是□、否□)。

(1)工程地质岩组:

(2)边坡稳定性分析: 项目地势平坦, 已建房屋无坍塌。

(3)工程地质条件类型: 无

3.4 环境地质条件是否提供了相关资料?(是□、否□) 是否有现场踏勘后或收集的的补充记录(是□、否□)。

(1)调查区域的古滑坡体、地表塌陷及崩塌体情况: 无

(2)不良地质作用: 无

(3)对环境污染情况: 无

(4)历史名胜古迹和其它自然景观的影响情况: 无

(5)其它重要的民用或工业建筑的情况: 无




(6) 环境地质条件类型: 无

4 周边环境:

---

---




5. 生产区域平面布置情况: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



6. 仓储区域平面布置情况:

通用模板


---

---

---

---

仓储区域平面布置草图



本图由系统自动生成，仅供参考，不作为法律依据。







11. 供电

项目用电为 三级负荷 当地电网 供给, 配电室设置在 辅区内, 变压器设置情况 无。变压后, 电压为 380/220 V 供至各用电设备及照明。

12. 三废排放情况 (或排土场) 情况

设有油油气回收系统  
站内不得用水冲洗加油及地面, 泄漏油品用砂吸收。

13. 供排水情况: 是否提供了相关资料? (是□、否□) 是否有现场踏勘后收集的补充记录 (是□、否□)。

市政供水。

14. 安全生产管理

(1) 安全管理组织机构

设安全管理小组，并任命安全员

(2) 从业人员安全教育及持证情况

安全员持证上岗，主要负责人未持证

从业人员基本情况调查表

| 序号 | 姓名  | 职务  | 学历 | 岗位工作<br>时间 | 安全培训<br>机构 | 证号<br>发证机关 |
|----|-----|-----|----|------------|------------|------------|
| 1  | 郑振鹏 | 安全员 |    | 2025.7.17  | 晋州市应急管理局   | 晋州市应急管理局   |
| 2  |     |     |    |            |            |            |
| 3  |     |     |    |            |            |            |
| 4  |     |     |    |            |            |            |
| 5  |     |     |    |            |            |            |
| 6  |     |     |    |            |            |            |
| 7  |     |     |    |            |            |            |
| 8  |     |     |    |            |            |            |
| 9  |     |     |    |            |            |            |
| 10 |     |     |    |            |            |            |
| 11 |     |     |    |            |            |            |
| 12 |     |     |    |            |            |            |
| 13 |     |     |    |            |            |            |
| 14 |     |     |    |            |            |            |

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。



(3) 安全管理制度建设情况 (责任制、管理制度、操作规程等) :

已建立完善管理制度、操作规程

(4) 安全生产资金提取及使用情况: 已按要求提取

(5) 职业危害防范和个体劳动防护情况: 已按要求发放

(6) 安全警示标志设置情况: 基本齐全

(7) 事故应急救援预案情况: 已编制预案, 并备案, 有相关演练记录

(8) 记录、档案、台帐建设情况: 基本齐全

(9) 购买保险情况: 已购买工伤保险



15. 收集的其他文本资料清单

| 序号 | 名称        | 数量 | 备注  |
|----|-----------|----|-----|
| 1. | 营业执照      | 1  | 扫描件 |
| 2. | 成品油证      | 1  |     |
| 3. | 危化证       | 1  |     |
| 4. | 安全员证      | 1  |     |
| 5. | 安全标准化证书   | 1  |     |
| 6. | 消防检测报告    | 1  |     |
| 7. | 加油站安全培训记录 | 1  |     |
| 8. | 应急演练记录    | 1  |     |
|    |           |    |     |
|    |           |    |     |
|    |           |    |     |
|    |           |    |     |
|    |           |    |     |
|    |           |    |     |
|    |           |    |     |
|    |           |    |     |
|    |           |    |     |
|    |           |    |     |
|    |           |    |     |
|    |           |    |     |
|    |           |    |     |
|    |           |    |     |
|    |           |    |     |
|    |           |    |     |

若企业方提交有清单，可复印后粘贴在本页，若纸张较多的可以另附。

以上现场记录情况，真实反应委托方项目实际现状，其收集、摘录的资料、数据属本委托单位提供，且真实有效。

特此确认

委托方:

负责人:

2022 年 11 月 7 日